


600VA Ringkerntrafo mit Glr und 100000myF Kondensator, bei 24Vdc, mit TSR2 eingeschaltet



16 A B-Automat löst nicht aus, Trafoeinschaltstromstoß
wird vermieden

Elco ist unbelastet beim Einschalten

Die vormagnetisierzipfel sind so breit wie bei Bild profil07.cdr